



Ansichten Bestandsfassade





Ausgebaute Bestandsfenster



Fenster von ca. um 1900 – Innen- und Außenseite



Ergänzendes Fischenband




Schlagleiste Dekoration




Kämpfer Außenansicht



Abgewitterter Wetterschenkel



Beschädigte Glasscheibe



Seitenansicht Erker

Alleestrasse 24

Legende	
Maßnahmen Fenster	
	Instandsetzung vorhandenes Fenster und Erweiterung zum Kastenfenster
	Neuanfertigung Fenster nach historischem Vorbild
	Neuanfertigung Fenster ohne historische Detailausbildung